

# CUANDO REALICE TRABAJOS DE SOLDADURA

## PREVENCIÓN QUE SE DEBE UTILIZAR

- Máscara de soldar con filtro ocular adecuado al tipo de soldadura.



- Protección completa contra rayos UV y quemaduras para todo el cuerpo.

- Extracción de humos o buena ventilación.
- Limpieza del área y alejar objetos combustibles por lo menos 10 metros antes de iniciar labores, asegurándose de que no existen gases inflamables en el área.



- Utilizar el equipo y herramientas para realizar la labor en una postura que evite el agotamiento físico.



- Conexión a tierra del equipo.
- Cortinas o pantallas de protección, cuando hay otros trabajadores cercanos.

- No trabajar si el piso esta mojado.

[www.cso.go.cr](http://www.cso.go.cr)

